

SETTORE IRRIGAZIONE: STATO DELL'ARTE DEI SETTORI							
N. PROGR	Impianto di sollevamento	Identificativo settore	TOTALE INTERVENTI IN ATTO			N. aziendale chiusa	N. 55
			aperto	chiuso	chiuso in parte		
Descrizione intervento							
1	Dragone	DR1	x				
2	Piani	PI1	x				
3	Fornace	FO1	x				
4	DX Tevere	DXT1	x				
5	Ponte Galeria	PG1	x				
6	Maccarese Nuovo	MA1	x				
7	Maccarese Nuovo	MA2	x				
8	Maccarese Nuovo	MA3	x				
9	Maccarese Nuovo	MA7	x				
10	Maccarese Nuovo	MA8	x				
11	Nuovo Monte Sallustri	NMS1	x				
							perdita su tubazione
							piccola perdita su tubazione tra acciaio e cls
12	Castel di Guido	CdG1	x				
13	Botte	BO1	x				
14	Arrone 1	1°	x				
							foro su tronchetto
15	Arrone 1	2° Basso	x		x		
							foro su tubazione
							foro su tronchetto
16	Arrone 2	2° Alto		x			
							rottura su tubazione
17	Arrone 3	3°	x				
18	Monti dell'Ara	1A	x				

SETTORE IRRIGAZIONE: STATO DELL'ARTE DEI SETTORI							
N. PROGR	Impianto di sollevamento	Identificativo settore	TOTALE INTERVENTI IN ATTO			N. aziendale chiusa	55
			aperto	chiuso	chiuso in parte		
							Descrizione intervento
19	Monti dell'Ara	1B		x			
							foro su acciaio
20	Monti dell'Ara	1C	x				
21	Monti dell'Ara	1D	x				
22	Monti dell'Ara	1D_5	x				
23	Monti dell'Ara	1D_6	x				
24	Monti dell'Ara	1D_9	x				
25	Monti dell'Ara	1D_20	x				
26	Monti dell'Ara	2		x			
							foro su tubazione
							foro su tubazione
27	Monti dell'Ara	3A	x				
28	Monti dell'Ara	3B	x				
29	Monti dell'Ara	3C	x				
30	Monti dell'Ara	4	x				
							foro su tubazione

SETTORE IRRIGAZIONE: STATO DELL'ARTE DEI SETTORI							
N. PROGR	Impianto di sollevamento	Identificativo settore	TOTALE INTERVENTI IN ATTO			N. aziendale chiusa	55
			aperto	chiuso	chiuso in parte		
Descrizione intervento							
39	Monti dell'Ara	10B	x				
40	Monti dell'Ara	11A	x				
41	Monti dell'Ara	11B	x				
42	Monti dell'Ara	12	x			x	
							bocchetta danneggiata da verificare
							foro su tubazione
43	Monti dell'Ara	13	x			x	
							rottura aziendale
							rottura aziendale
							rottura aziendale
							foro su aziendale
44	Monti dell'Ara	14A	x				
							foro su Gruppo di Consegna Settoriale
45	Monti dell'Ara	14B	x				
46	Monti dell'Ara	14C	x				
							foro su tubazione sotto bicorno
							sottituzione saracinesca
47	Monti dell'Ara	15A	x				
48	Monti dell'Ara	15B	x				
49	Monti dell'Ara	15C	x		x		

SETTORE IRRIGAZIONE: STATO DELL'ARTE DEI SETTORI							
N. PROGR	Impianto di sollevamento	Identificativo settore	TOTALE INTERVENTI IN ATTO			N. aziendale chiusa	N. 55
			aperto	chiuso	chiuso in parte		
Descrizione intervento							
							foro su tubazione
							foro su tubazione
50	Monti dell'Ara	16	x				
51	Monti dell'Ara	17	x				
52	Monti dell'Ara	18	x				
53	Monti dell'Ara	19-20	x				
							foro/rottura ultimo contatore
54	Monti dell'Ara	21	x				
							foro su attraversamento
							rottura su tubazione
							foro su tubazione
							foro su attraversamento
55	Monti dell'Ara	22-23	x				
							perdita dallo sfiato del sezionamento
56	Monti dell'Ara	24	x				
57	Monti dell'Ara	25	x				
							perdita su att fossetto vicino Casal Turbino
58	Monti dell'Ara	26	settori non in gestione				
							rottura su tubazione
59	Monti dell'Ara	27	settori non in gestione				
							rottura su tubazione

SETTORE IRRIGAZIONE: STATO DELL'ARTE DEI SETTORI							N. 55
N. PROGR	Impianto di sollevamento	Identificativo settore	TOTALE INTERVENTI IN ATTO			aziendale chiusa	Descrizione intervento
			aperto	chiuso	chiuso in parte		
							rottura su tubazione
58	Quarto del Cecio	E1	x				
59	Quarto del Cecio	E2	x				
60	Quarto del Cecio	E3	x			x	
							rottura su aziendale
							rottura su aziendale
61	Quarto del Cecio	E4	x				
62	Quarto del Cecio	E5	x				
63	Quarto del Cecio	E6	x			x	
							foro su tronchetto e rottura su tubazione
64	Quarto del Cecio	A1-1	x				
65	Quarto del Cecio	A1-2	x				
66	Quarto del Cecio	A1-3	x				
67	Quarto del Cecio	A1-4	x				
68	Quarto del Cecio	A1-5	x				
69	Macchia della Signora	A4_1	x				
70	Macchia della Signora	A4_2		x			
71	Macchia della Signora	A7_1		x			
							rottura su tubazione
72	Macchia della Signora	A7_2	x				
73	Macchia della Signora	A7_3	x				

SETTORE IRRIGAZIONE: STATO DELL'ARTE DEI SETTORI						
		TOTALE INTERVENTI IN ATTO			N. 55	
N. PROGR	Impianto di sollevamento	Identificativo settore	aperto	chiuso	chiuso in parte	aziendale chiusa
Descrizione intervento						
74	Macchia della Signora	A8_1	x			
75	Macchia della Signora	A12_1	x			